

Schwarzbeize JE600

Beschreibung

Die Schwarzbeize JE600 erzeugt eine grau bis schwarze Färbung auf Silber, Silberlegierungen und Kupfer. Die Färbung lässt sich durch Bimsen oder Polieren / Schwabbeln in jede gewünschte Tönung abschattieren.

Arbeitsanweisung

- Der entfettete Gegenstand wird durch Tauchen oder Auftragen mit dem Pinsel geschwärzt.
- Nach erfolgter Färbung wird die Ware in fließendem Wasser gut abgespült und anschließend getrocknet.
- Um eine dauerhafte Schicht zu erzeugen, ist es sinnvoll die gefärbten Teile mit Klarlack zu lackieren.
- Je nach Anwendung kann die Schwarzbeize bis zu 10fach verdünnt werden.

Lieferform

- gebrauchsfertige Flüssigkeit

Besondere Hinweise

Für das Färben von Kupfer sollte die Schwarzbeize JE600 mindestens 1 : 10 verdünnt werden.

Durch lackieren mit dem Schutzlack JE730 wird die erzeugte Schicht haltbarer und auch schwärzer.

Badkontrolle/Regeneration

Die Schwarzbeize JE600 wird nicht regeneriert.

Aufbewahrung/Lagerung

Die Vorratsbehälter müssen lichtgeschützt und luftdicht verschlossen aufbewahrt werden, da sonst eine Zersetzung der Schwarzbeize einsetzt. Kühl und trocken lagern.

Gefahrenhinweis

Die Beize ist hochalkalisch. Sie enthält keine Zyanide oder andere Salze der Blausäure, jedoch Schwermetalle.

Entsorgung

Vor dem Ablassen der wässrigen Lösung in die Kanalisation muss eine Abwasserbehandlung erfolgen. Die Vorschriften der örtlichen zuständigen Wasserbehörden sind zu beachten.

**Bitte beachten Sie das
Sicherheitsdatenblatt !**